internat.kl. ${f H}$  01  ${f b}$ 

DEUTSCHES

PATENTAMT

21d153a,

## AUSLEGESCHRIFT 1113017

L 36317 VIII d/21 c

ANMELDETAG:

7. JUNI 1960

BEKANNTMACHUNG DER ANMELDUNG

UND AUSGABE DER

AUSLEGESCHRIFT: 24. AUGUST 1961

1

der Wicklung wieder entfornt-

Es ist bekannt, für Hochspannungs-Leiterisolationen in elektrischen Maschinen eine Bandisolation aufzutragen und den so umbandelten Leiter anschließend in Formen zu evakuieren, die evakuierte Isolation mit Imprägnierharzen durchzutränken und 5 gegebenenfalls zu härten. Bei einer durchgehenden Isolation von Wickelkopf zu Wickelkopf bedingt die Herstellung der Form größere Kosten. Man könnte daran denken, an Stelle von Formen Schläuche, z. B. aus Silikongummi, über den umwickelten Leiter zu 10 ziehen und anschließend nach Evakuierung die Leiterisolation zu imprägnieren. Das Verfahren hat aber den folgenden Nachteil:

Ein straff aufzuziehender Schlauch läßt sich nur schwierig über einen umbandelten Leiter aufziehen. 15 Man ist also gezwungen, verhältnismäßig weite Schläuche zu verwenden. Hierdurch bedingt, entstehen unerwünschte Hohlräume, die anschließend mit Harz ausgefüllt werden, so daß Harznester entstehen, die die Festigkeit der Isolation stark beein- 20

trächtigen.

Zur Vermeidung dieses Nachteils sieht demgegenüber die Erfindung vor, über die mit Isolierbändern umwickelten Leiter einen Schrumpfschlauch zu ziehen der nach oder vor der Imprägnierung der Wicklung mit Harz auf diese aufgeschrumpft wird, worauf das Harz gegebenenfalls gehärtet wird. Hierdurch werden nicht nur zwischen Schrumpfschlauch und der äußeren Wickelisolation Lunker vermieden, sondern durch das Aufeinanderpressen der einzelnen 30 Lagen beim Schrumpfvorgang werden auch Harznester innerhalb der Isolation vermieden. Weiterhin wird die äußere Form des Stabes dem Leiterprofil angeglichen, so daß auf eine Nacharbeitung der äußeren Konturen weitgehend verzichtet werden kann.

Der Schrumpfschlauch kann nach Härtung des Harzes von der Wicklung wieder entfernt werden. Zweckmäßig erhält für diesen Fall die Innenwandung des Schrumpfschlauches ein geeignetes Trennmittel, vorzugsweise in Form eines dünnen Filmes, um die 40 Oberfläche der mit Harz imprägnierten Wicklung nicht zu beeinträchtigen, jedoch kann man im allgemeinen ein Verkleben der Oberfläche mit dem Schrumpfschlauch auch ohne besondere Trennmittel

verhindern.

Als Kunstharz für die Imprägnierung der Wicklung der Leiter bzw. Leiterbündel werden an sich bekannte Epoxydharze vorteilhaft verwendet; selbstverständlich können auch andere härtbare und nicht härtbare, bei Raumtemperatur flüssige oder feste 50 Kunstharzmassen für die Herstellung der Wicklungsisolation nach der Erfindung zur Anwendung kom-

Verfahren zur Herstellung einer Leiterisolation aus mit Kunstharz imprägnierten Isolierbändern oder Folien

## Anmelder:

LICENTIA Patent-Verwaltungs-G.m.b.H., Frankfurt/M., Theodor-Stern-Kai 1

Dr.-Ing. Paul Nowak und Dr. rer. nat. Ernst Friedjof Weber, Kassel, sind als Erfinder genannt worden

2

men. Als Imprägniermittel kann auch ein beliebiges, geeignetes flüssiges Dielektrikum verwendet werden.

Schrumpfschläuche, z. B. auf PVC- oder Celluloseester-Basis, zur Durchführung des Verfahrens nach der Erfindung sind für elektrische Isolierzwecke bereits bekannt und auf dem Markt erhältlich.

Für die Herstellung der Wicklung werden die üblichen Isolierbänder oder Folien, wie Gewebebänder, Kunststoffisolierbänder, sogenanntes Mikafolium (Glimmer auf einem Trägerkörper) u. ä. verwendet. Ein nach der Erfindung hergestellter isolierter Leiter ist in der beigefügten Abbildung dargestellt worden. Über die Wicklungsisolation 1 des Leiters 2 ist ein Schrumpfschlauch 3 aufgeschrumpft, so daß eine kompakte, von Harznestern freie Wicklungsisolation entsteht.

## PATENTANSPRÜCHE:

1. Verfahren zur Herstellung einer Leiterisolation aus mit Kunstharz imprägnierten Isolierbändern oder Folien, dadurch gekennzeichnet, daß über die mit Isolierbändern umwickelten Leiter ein Schrumpfschlauch gezogen und nach oder vor der Imprägnierung der Wicklung mit Harz auf des Harzes von der Wicklung wieder entfernt diese aufgeschrumpft wird, worauf das Harz ge- wird. gebenenfalls gehärtet wird.

2. Verfahren zur Herstellung einer Leiter-isolation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß der Schrumpfschlauch nach Härtung

3. Verfahren zur Herstellung einer Leiterisolation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenwandung des Schrumpfschlauches mit einem Trennmittel überzogen wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen


ZEICHNUNGEN BLATT 1

HO2L 15/12 - e 22 FAT AUSGABETAG: 24. AUGUST 1961 DAS 1

DAS 1113017

KL. 21 c 7/02

INTERNAT.KL. H-01-b



## THIS PAGE BLANK (USPTO)